

## UT70C Современный цифровой целевой мультиметр

### Особенности



Основные функции	Диапазон	Погрешность
Измерение постоянного напряжения	80 мВ/800 мВ/8 В/80 В/800 В/1000 В	+/- (0.1%+1)
Измерение переменного напряжения	800 мВ/8 В/80 В/800 В/1000 В	+/- (1%+3)
Измерение постоянного тока	80 мА/800 мА/8 А/10 А	+/- (0.3%+2)
Измерение переменного тока	80 мА/800 мА/8 А/10 А	+/- (0.8%+2)
Измерение сопротивления	800 Ом/8 кОм/80 кОм/800 кОм/8 МОм/80 МОм	+/- (0.5%+1)
Тестирование диодов	+	
Прозвонка p-n переходов	+	
Полноэкранный дисплей	+	
Режим сна	+	
Индикатор разряда батареи	+	
Сопротивление на входе	10 МОм	
Источник питания	9В батарея (6F22)	
Индицируемое число	7999, (для измерения частоты 99999)	
Размер ЖК дисплея	53x62 мм	
Специальные функции		
Предохранитель 10А	+	
Измерение емкости	1 нФ/10 нФ/100 нФ/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ	+/- (2%+3)
Проводимость	80 нС	+/- (2%+10)
Измерение частоты	1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц	+/- (0.02%+1)

<b>Относительное измерение</b>	+	
<b>Относительное измерение в процентах</b>	+	
<b>Цикл занятости</b>	1% - 99%	
<b>Интерфейс RS232C</b>	+	
<b>Автоматическое удержание показаний</b>	+	
<b>Автоматическая установка пределов измерения</b>	+	
<b>Регистрация максимальных, минимальных и средних величин</b>	+	
<b>Аналоговая шкала</b>	+	
<b>Подсветка дисплея</b>	+	
<b>Основные характеристики</b>		
<b>Цвет прибора</b>	UT70C - серый, чехол - красный	
<b>Вес прибора</b>	520гр (вместе с чехлом)	
<b>Размер прибора</b>	195 x 90 x 40мм	
<b>Стандартные аксессуары</b>	Щупы, батарея, руководство, зажим, интерфейсный кабельRS232C, программное обеспечение, чехол	
<b>Дополнительные аксессуары</b>	Щупы (UT-TL, UT-L1, UT-L2), Carrying Bag	